

Různé defekty komorového septa



Popis

Zvětšeno přibližně 3x, vyrobeno ze speciálního materiálu SOMSO-Plast®. Nejběžnějším defektem septa komor je tzv. membranózní septum, např. v horní části komorového septa pod trikuspidální chlopní. Skládá se z jednoho dílu. Na stojanu se zeleným podstavcem.

Hmotnost: 0,45 kg

Délka: 14 cm

Šířka: 12 cm

Výška: 18 cm